



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

GP 121/04/2024

Chavantes, 03 de abril de 2024.

**Exmo. Senhor
JOSÉ RICARDO NABERO
Presidente da Câmara Municipal
CHAVANTES/SP**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Chavantes/SP:

Com os respeitosos cumprimentos, em resposta ao Requerimento 03/2024, de autoria do Nobre Vereador Daniel Belizário de Oliveira, que solicitou informações sobre o veículo da Sprinter Rotan, Placa DJP 9662, Ano 2012 da Secretaria Municipal de Saúde, bem como juntar documentos.

O veículo em comento está na oficina da empresa vencedora da licitação, onde aguarda para ser consertado, houve ação judicial para punição do primeiro fornecedor que não fez o reparo no motor, houve a punição conforme publicado no diário oficial do município, edição nº 744/2023, pagina 15 (segue anexo).

Esclarece que a ambulância, carro 114, está no endereço Av. Jacinto Ferreira de Sá, nº 1396, Vila Sândalo, Ourinhos/SP, onde é localizada a oficina R. B. De Souza Pneus – ME, CNPJ. 97.523.297/0001-01, aguardando conserto.

Acrescenta ainda que estamos aguardando os orçamentos para dar andamento ao conserto do veículo, mas até o momento a empresa não enviou, pois segundo o proprietário da empresa há a necessidade de uma avaliação mais criteriosa do motor devido ao tempo que ficou sem funcionamento.

Acrescento que estamos aguardando relatório e orçamento, só após isso será possível estimar o prazo de conserto.

Segue anexos os documentos envolvendo o primeiro conserto, cujo serviço não foi realizado da forma contratada e esperada pelo Município, cuja empresa foi devidamente punida conforme comprova documentos anexos, esclarecendo que o segundo conserto, conforme dito, estamos aguardando relatório e orçamento para finalizarmos e dar andamento para conserto do veículo.

Na oportunidade reitero os protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MÁRCIO BURGUINHA DE JESUS DO REGO
Prefeito Municipal

PROTÓCOLO

Recebido em 04/04/2024

as 14 h 30 min

Ass: [Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVANTES

LAUDO EXPLICATIVO TESTE DE BICOS INJETORES

As informações a seguir foram fornecidas por uma empresa especializada e autorizada BOCH/ MAGNETI MARELI, denominada GIMENEZ BOMBAS DIESEL, situada na Rua dos expedicionários, 2359 – Vila Vilar, o serviço em questão foi contratado pela empresa Peucar Centro automotivo o qual foi solicitada pelo chefe de transporte da saúde da prefeitura municipal de chavantes os testes nos bicos injetores.

Sera descrita 4 ordens de serviço referente a 4 bicos injetores, o qual acompanha em anexo foto dos testes realizados.

Os 450 - parâmetro ideal para bom funcionamento da peça (retorno) (18,0/26,0) índice com 28,3 de carga total, sendo que ultrapassou uma quantia pequena do Maximo permitido.

Os 451 - parâmetro ideal para bom funcionamento da peça (retorno) (18,0/26,0) índice com 30,2 de carga total, sendo que ultrapassou uma quantia pequena do Maximo permitido.

Os 452 – parâmetro ideal para bom funcionamento da peça (retorno) (18,0/26,0) índice com 48,0 de carga total, sendo quase o dobro do ideal.

Os 453 - parâmetro ideal para bom funcionamento da peça (retorno) (18,0/26,0) índice com 32,7 de carga total, sendo quase o dobro do ideal.

Portanto perante os dados técnicos apresentados pela empresa especializada, os 4 bicos injetores estão totalmente condenados, sendo necessário a substituição dos mesmo por produtos novos com qualidade recomendada pelo fabricante do veiculo.

Ourinhos, 18 de março de 2022.

(14) 3324-4898 / 3326-4450 girmenezbombasultra@netmail.com

Ordem de serviço: 450

Código:

Nome:

Placa:

Nro.:

Endereço:

Telefone:

Celular:

Cidade:

Fax:

Data: 15/09/2022 07:16:30

UF:

Teste de Injetor - Plano de Teste Referencial

Tipo Injetor: INDUTIVO

Código: 28342997

Revisão: 353

Marca: DELPHI





Injetor 1

Nº de série:

Resist: 0-38 Ohm (0,10/0,50)

Teste elétrico: OK

Observação: —

CARGA TOTAL	CARGA PARCIAL	MARCHA LENTA	PRÉ-INJEÇÃO
Pressão: 1200 bar Frequência: 29 Hz Tempo de inj.: 1100 us 	Pressão: 800 bar Frequência: 30 Hz Tempo de inj.: 700 us 	Pressão: 250 bar Frequência: 42 Hz Tempo de inj.: 700 us 	Pressão: 800 bar Frequência: 50 Hz Tempo de inj.: 240 us 

DELPHI

Origem de serviço: 453
 Nome:
 Nro.:
 Telefone:
 Bairro:
 Celular:

Código:
 Endereço:
 Cidade:
 UF:
 Fax:

Data: 15/03/2022 02:08:39





Teste de injetor - PLANO DE TESTE REFERENCIAL

Tipo injetor: INDUTIVO Código: 28342997 Revisão: 353 Marca: DELPHI Estimar: 07

Injetor 1

Nº de série: Resist.: 0,35 Ohm (0,100,50) Teste elétrico: OK

Observação: —

CARGA TOTAL	CARGA PARCIAL	MARCHE LENTA	PRE-INJEÇÃO
Pressão: 1200 bar Frequência: 29 Hz Tempo de inj.: 1100 us	Pressão: 800 bar Frequência: 30 Hz Tempo de inj.: 700 us	Pressão: 250 bar Frequência: 42 Hz Tempo de inj.: 700 us	Pressão: 800 bar Frequência: 60 Hz Tempo de inj.: 240 us
 <p>Vazão: 38,9 ml (52,072,0) Relatido: 32,7 ml (18,028,0)</p>	 <p>Vazão: 24,6 ml (26,028,0)</p>	 <p>Vazão: 7,5 ml (6,010,0)</p>	 <p>Vazão: 5,5 ml (2,050,0)</p>





GIMENEZ BOMBAS DIESEL
 Rua Expedicionário, 2352 - Vila Vilar
 Ourinhos - SP CEP: 19902-610
 (14) 3324-4898 / 3326-4450 gimenezbombasdiesel2578@hotmail.com

Ordem de serviço: 452 Código: Data: 15/03/2022 01:49:25

Nome: Bairro: Endereço: UF: Placa: 15032022

Telefone: Celular: Cidade: Fax: 19902-610

Teste de Injetor - Plano de Teste Referencial

Tipo Injetor: INDUTIVO Código: 28342997 Revisão: 353 Marca: DELPHI Modelo: 31519-02-20-28342997

Injetor 1

Nº de série: Resist.: 0,35 Ohm (0,10/0,50) Teste elétrico: Ok Estado: Ok

Observação: ---

CARGA TOTAL	CARGA PARCIAL	MARCHA LENTA	PRÉ-INJEÇÃO
Pressão: 1200 bar Frequência: 29 Hz Tempo de inj.: 1100 us Vazão: 40 l/ml (52,072,0) Retorno: 46 l/ml (18,026,0)	Pressão: 800 bar Frequência: 30 Hz Tempo de inj.: 700 us Vazão: 25,7 ml (26,036,0)	Pressão: 250 bar Frequência: 42 Hz Tempo de inj.: 700 us Vazão: 7,5 ml (6,010,0)	Pressão: 800 bar Frequência: 60 Hz Tempo de inj.: 240 us Vazão: 5,9 ml (2,05,0)



Número de serviço: 451 Código:
 Nome:
 Nro. Bairro:
 Telefone: Celular:
 Data: 15/03/2022 01.140
 UF:

Teste de Injetor PLANO DE TESTE OPERACIONAL Revisão: 01 Data: 15/03/2022

Tipo injetor: INDUTIVO Código: 28342997 Revisão: 353 MARCA: DELPHI

Nº de série: Resist: 0,34 Ohm (0,10/0,50) Teste elétrico: OK Balanço:

Observação: —

	CARGA TOTAL	CARGA PARCIAL	MARCHA LENTA	PRE-INJEÇÃO
Pressão: 1200 bar Freqüência: 29 Hz Tempo de inj.: 1100 us Vazão: 40,5 ml (52,0/72,0)	Pressão: 800 bar Freqüência: 30 Hz Tempo de inj.: 700 us Vazão: 25,3 ml (26,0/36,0)	Pressão: 250 bar Freqüência: 42 Hz Tempo de inj.: 700 us Vazão: 8,0 ml (6,0/16,0)	Pressão: 800 bar Freqüência: 60 Hz Tempo de inj.: 240 us Vazão: 5,3 ml (2,0/6,0)	Pressão: 800 bar Freqüência: 60 Hz Tempo de inj.: 240 us Vazão: 5,3 ml (2,0/6,0)

